

9 июня 2023г.

г. Курск

АКТ

Рабочей комиссии по текущему контролю работ при реализации концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных в Центральном и Железнодорожном округах города Курска за период 2023 года.

Комиссией в составе: Заместителя председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства города Курска Шарапов А.А., директора ООО «ЦЗК» (строительный контроль) Ханина Э.В., мастера ООО «Энергосеть» Кисиева К.Г., мастера ООО «Энергосеть» Бурцева Д.А., мастера ООО «Энергосеть» Ахмедова Д. А., мастера ООО «Энергосеть» Жданова П.С. произведен осмотр выполняемых работ на объектах теплоснабжения, расположенных в Центральном округе города Курска за период 2023 года.

В ходе проверки выявлено следующие:

1. На объекте 2.1. частично отсутствует ограждение. На участке от дома №1 по ул. Веспремская к дому № 9 по проспекту Дружбы под трубопроводы ведется подсыпка песком.
2. На объекте 13 ведется благоустройство территории. У дома № 9 по ул. Аэродромной не смотря на запрет (акт от 02.06.2023г.), произведено асфальтирование территории. Работы по благоустройству этого объекта не соответствуют проектно-сметной документации и приняты не будут.
3. На объекте 9.1. частично отсутствует ограждение.
4. На объекте 10.3. работы по прокладке трубопровода выполнены не по проектно-сметной документации (ПСД): к дому № 1 по ул. Мыльникова трубопровод проложен без подсыпки и засыпки песком. Необходимо произвести демонтаж и монтаж трубопровода в соответствии с ПСД в присутствии представителя строительного контроля и представителя ЖКХ города Курска. Так же частично отсутствует ограждение у дома № 26 по Майскому бульвару.





Заместитель председателя комитета
ЖКХ города Курска

 А.А. Шарапов

Директор ООО «ЦЗК» (строительный контроль)

 Э.В. Ханин

Мастер ООО «Энергосеть»
Мастер ООО «Энергосеть»
Мастер ООО «Энергосеть»
Мастер ООО «Энергосеть»

 К.Г. Кисиев
 Д.А. Бурцев
 Д.А. Ахмедов
 П.С. Жданов

2 июня 2023г.

г. Курск

АКТ

Рабочей комиссии по текущему контролю работ при реализации концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных в Центральном и Железнодорожном округах города Курска за период 2023 года.

Комиссией в составе: заместителя председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства города Курска Шарапова А.А., директора ООО «ЦЗК» (строительный контроль) Ханина Э.В., мастера ООО «Энергосеть» Бурцева Д.А., мастера ООО «Энергосеть» Кисиева К.Г. произведен осмотр выполняемых работ на объектах теплоснабжения, расположенных в Центральном округе города Курска за период 2023 года.

В ходе проверки выявлено следующие:

1. На объекте 2.1. отсутствует ограждение. На участке от дома № 1 по ул. Веспремская к дому № 9 по проспекту Дружбы трубопроводы уложены на лоток тепловой сети. Подсыпка песка не выполнена. Необходимо произвести демонтаж трубопровода, выполнить подсыпку песком, уплотнение песка, монтаж трубопровода, произвести обсыпку песком сверху трубопровода, затем пригласить представителей комитета жилищно-коммунального хозяйства города Курска и строительного контроля для получения разрешения на дальнейшее выполнение работ.
2. На объекте 13 ведется благоустройство территории. У дома № 3 по ул. Аэродромной выполняется трамбовка щебеночно-песчаной смеси и установка бортового камня. Бортовой камень устанавливаются насухо, слой щебеночно-песчаной смеси не соответствует проектной документации – 150мм при проектном 200мм. Асфальтирование запрещается до устранения нарушения.

Заместитель председателя комитета
ЖКХ города Курска

 А.А. Шарапов

Директор ООО «ЦЗК» (строительный контроль)

 Э.В. Ханин

Мастер ООО «Энергосеть»

 Д.А. Бурцев

Мастер ООО «Энергосеть»

 К.Г. Кисиев